

## SPEED INFORMATION

Data: 12/03/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Vetture BMW con impianto AdBlue
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Accensione spia motore e AdBlue e possibile recovery.
ERRORI RILEVATI	4D35 guasto del sistema SCR
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Capita frequentemente che l'urea cristallizzi bloccando gli ugelli dell'iniettore. Se non ci sono altri errori, smontare l'iniettore e procedere alla pulizia (vedi foto prima e dopo). Se ancora non basta, sostituirlo.

