

Report diagnosi veicolo

Organizzazione di ispezione

Nome dell'officina:Lanza Repair Center
 Indirizzo:aldaldald Brindisi iiBR
 CAP: 72100
 Telefono:ii
 E-mail:info@lanzarepaircenter.it
 N. di serie:989090276600
 Tempo test:2022-07-27 11:42:39
 Nome cliente:Ald



Informazioni veicolo

Anno modello:2020
 Produttore:Peugeot
 Modello:3008 (P84)
 VIN:VF3MCYHZRLS055761
 Chilometri:113341 km
 Versione software veicolo:V43.79
 Versione applicazione diagnosi:V1.01.019
 Percorso diagnostico:Ricerca automatica>3008(P84)>Test veloce

System fault code

BSI (Interfaccia del sistema integrato) 3 esistono problemi

- 1.B173D Difetto identificazione della chiave meccanica/elettronica Intermittente
o del telecomando che sostituisce la chiava presente nel lettore
- 2.B1808 Difetto sbloccaggio dell'antiavviamento dal calcolatore di Intermittente
controllo motore
- 3.B1003 Difetto di configurazione(Attenzione, questo difetto pun Intermittente
essere un falso difetto)

calcolatore motore 1 esistono problemi

- 1.P0102 flussometro. Quantità d'aria misurata troppo bassa Intermittente

Tergicristallo anteriore 1 esistono problemi

- 1.B100C Alimentazione del calcolatore dei tergicristalli Intermittente

schermo tattile 1 esistono problemi

- 1.U1FA0 Tempo di risposta LVDS non corretto(LVDS: Low Voltage Differential Signaling o segnale differenziale bassa tensione) Intermittente

I seguenti sistemi sono OK:

- 1.Centralina ESP o ABS
- 2.Cambio
- 3.airbag

- 4.modulo di commutazione sotto il volante
- 5.Piastrina della portiera conducente
- 6.Servosterzo elettrico
- 7.Refrigerazione
- 8.Comandi sul volante
- 9.captatore di pioggia/luminosità
- 10.ASSISTENZA AL PARCHEGGIO
- 11.Scatola stato di carica batteria
- 12.modulo di servizi
- 13.Frontalino multiplexato
- 14.quadro strumenti
- 15.Cintura di sicurezza non allacciata unità LED (TNB)
- 16.Videocamera multifunzione (CVM)
- 17.Leva del cambio a impulsi
- 18.Navigazione-audio o unità telematica o Sistema audio collegato