



145 - MiTo

1.3 MULTIJET

MANUALE

5570T49 - CENTRALINA ELETTRONICA BLUETOOTH - S.R.

STACCO

[Op. 5570T80 APPARECCHIO AUTORADIO - S.R.](#)



- Oppure, in alternativa.

[Op. 5580M02 QUADRO COMPLETO NAVIGATORE DI BORDO/AUTORADIO/LETTORE CD AUDIO - S.R.](#)

1. Inserire a fondo gli attrezzi (1a) nelle sedi (1b) presenti sulla centralina bluetooth.

ATTREZZO	DENOMINAZIONE	FUNZIONE	VALIDITÀ
2000027600	Forchette	Estrazione autoradio	


2. Impugnare gli attrezzi (1a) e spingendoli verso l'interno e tirandoli verso se stesso, estrarre la centralina bluetooth (2a) disimpegnando i suoi ritegni (2b).



1. Scollegare le connessioni antenne e centralina (1a, 1b, 1c).

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
1c	CENTRALINA BLUETOOTH	<u>Vedere M162 CENTRALINA CONVERGENCE</u>

2. Recuperare la centralina bluetooth.



RIATTACCO

- Controllare che la centralina bluetooth non sia danneggiata.
- Collegare le connessioni.
- Inserire in sede la centralina bluetooth e fare impegnare i ritegni. Fare attenzione a non schiacciare i cavi elettrici.

[Op. 5570T80 APPARECCHIO AUTORADIO - S.R.](#)

- Oppure, in alternativa.

[Op. 5580M02 QUADRO COMPLETO NAVIGATORE DI BORDO/AUTORADIO/LETTORE CD AUDIO - S.R.](#)

- Collegare la batteria.



La centralina deve essere collegata elettricamente almeno 5 secondi prima del "key-on".



Alcuni nodi della rete CAN - e tra questi la centralina Bluetooth - vengono programmati con impostazioni di "default", che il Cliente trova all'atto dell'acquisto della vettura. In caso di sostituzione della centralina, la Ricambi invia un componente "vergine": una volta montato occorre quindi trasferire su di esso i dati memorizzati nel Body Computer, eseguendo tramite Examiner la procedura "ALLINEAMENTO PROXI".

- Controllare la funzionalità degli impianti coinvolti.