

Magneti Marelli

AUTO TECHNOLOGY

VIA DEGLI ARCHI 70
MAZARA DEL VALLO (TRAPANI)

0923 1950019



FIAT 2012 DIESEL
PANDA II (169A) 1.3 MULTIJET 55 kW
ELETTRONICA MOTORE 169 A5.000
MARELLI IAW (8DF CF5) (KL) (EURO5)

ID:A3805075
Versione Autodiagnosi: 202

NUMERO DI SERIE: 181153130
MISURA TENSIONE: 12.0 V

INIZIO ORA TEST: 24/02/2022 07:49
ID A3805075

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice ISO	MARELLI IAW (8DF CF5) (KL) (EURO5)
Disegno FIAT	6807C1890E
Numero HW	51896811
Numero SW	MJ8DFHW00A
Numero omologazione	9754B287
Cod. Iniettore 1	8F2.B
Cod. Iniettore 2	8SH3A6878
Cod. Iniettore 3	AAAGAOAAP
Cod. Iniettore 4	ASANBXABS
	8IH3AT868

ERRORI PRESENTI ALL'INIZIO DELLA COMUNICAZIONE
Nessun errore presente

PRIMA LETTURA PARAMETRI/STATI

Giri motore	0	rpm
24/02/2022	~	~

Pedale acceleratore	0	%
Posizione acceleratore 1	742	mV
Posizione acceleratore 2	781	mV
Correzione Carb.Cilindro1	0	mm ³ /inj
Correzione Carb.Cilindro2	0	mm ³ /inj

Errore verificatosi alle ore 07:49

P0674 Candeletta 4 P0674 MEM
 COMUNICAZIONE INTERROTTA DALL'UTENTE 07:52

NUMERO DI SERIE:		181153130
MISURA TENSIONE:		12.6 V
INIZIO ORA TEST:	24/02/2022	07:52
ID		A3805075

INFORMAZIONI TECNICHE

	MARELLI IAW (8DF CF5) (KL) (EURO5)
Codice ISO	6807C1890E
Disegno FIAT	51896811
Numero HW	MJ8DFHW00A
Numero SW	9754B287
Numero omologazione	8F2.B
Cod. Iniettore 1	8SH3A6878
Cod. Iniettore 2	AAAGAOAAP
Cod. Iniettore 3	ASANBXABS
Cod. Iniettore 4	8IH3AT868

ERRORI PRESENTI ALL'INIZIO DELLA COMUNICAZIONE
 P0674 Candeletta 4 A60674 MEM

PRIMA LETTURA PARAMETRI/STATI

Giri motore	0	rpm
Pedale acceleratore	0	%
Correzione Carb.Cilindro1	0	mm ³ /inj
Correzione Carb.Cilindro2	0	mm ³ /inj
Correzione Carb.Cilindro3	0	mm ³ /inj
Correzione Carb.Cilindro4	0	mm ³ /inj
Qt Totale Gasolio Iniett.	0	mm ³ /inj
Press. Gasolio misurata	0	bar

ERRORI CANCELLATI

07:53

Errore verificatosi alle ore 07:53

P0674 Candelella 4 P0674 MEM

Errore verificatosi alle ore 08:04

P060C Centralina guasta (safety) P060C MEM

Firma Operatore
