
Bollettino

MCC/Smart Fortwo

281.910 (H4B)/0.9 (453) (14-)

[Casistica Guasti completa \(/w1/known-fixes/MCC37188\)](/w1/known-fixes/MCC37188)

Fumosità nera dallo scarico a regime minimo.

Affected vehiclesee

Tutti i modelli con motore a benzina.

Inconveniente

Fumosità nera dallo scarico a regime minimo.

Possibile memorizzazione dei codici di guasto nella memoria guasti della centralina di controllo motore: P0170, P0300, P0301, P0302, P0303.

Risposta valvola a farfalla inadeguata.

Strappi del motore a regime minimo.

Causa

Sensore ossigeno riscaldato 1 difettoso.

Soluzione

Controllare il funzionamento e le condizioni del sensore ossigeno riscaldato. Sostituire se necessario.

©Diritti di copyright e database: Autodata Limited 1972-2022.