

Report diagnosi veicolo

Informazioni veicolo

N.di targa:
Anno modello:2018.03
Produttore:BMW
Modello:216d
VIN:WBA6W51060EC88369
Chilometri:163033 km
Tempo diagnosi:2022-04-19 12:04:57PM
Versione software veicolo:V50.82
Versione applicazione diagnosi:V1.01.019
Funzione utente:

Codici guasto

Codici	Descrizione	Stato	Sistema
2BBA00	Sensore particolato diesel, segnale di temperatura: Non plausibile	Intermittente	ECM (Centralina gestione motore - DME/DDE)
2BA100	Sensore particolato diesel: guasto elettrico	Permanente	ECM (Centralina gestione motore - DME/DDE)
26F500	Sistema SCR: Grado di efficienza insufficiente	Intermittente	ECM (Centralina gestione motore - DME/DDE)
031786	TCB: restrizione di funzionamento Last State Call	Intermittente	ECALL (Chiamata d'emergenza)
E1C602	HU-B: Ethernet: cattiva qualità del segnale	Intermittente	CIC (Computer informazioni autovettura)