



CAR SERVICE FORNARI s.n.c. CAR SERVICE  
 VIA G. MARCONI N.2014F 460030 SUSTINENTE

	<b>N. ordine</b>	:	
	<b>Targa</b>	:	
	<b>VIN</b>	:	WOLGT8E13G1125552
	<b>Chilometraggio</b>	:	
	<b>Prima immatr.</b>	:	
<b>N. cliente</b>	:		<b>Meccanico</b>
<b>Tel.(privato)</b>	:		<b>Telefono</b>
<b>Tel.(ufficio)</b>	:		<b>Fax</b> :0376710198

OPE 1445, OPEL,Insignia [A] Sports Tourer, Insignia 2.0 CDTI Sports  
 Tourer, Diesel, 2.0, 125.0kw, 01/2015 - , B 20 DTH, 09/2015 -

**Risultato della ricerca**

01/08/19 17.39

Sistema	Numero di errori
Diesel CR/EDC GMPT-E98	1

**Diesel CR/EDC GMPT-E98**

01/08/19 17.39

1. Memoria guastiNumero di errori: 1 17.39

P20EE	Catalizzatore ad accumulo di NOx(bancata 1)	Efficienza sotto soglia
-------	---	-------------------------

2. Memoria statica erroriNumero di errori: 0 17.40

3. Memoria errori sporadicaNumero di errori: 1 17.40

P20EE	Catalizzatore ad accumulo di NOx(bancata 1)	Efficienza sotto soglia
-------	---	-------------------------

4. Memoria errori sporadica 17.41

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma