

SPEED INFORMATION

Data: 03/12/2020

Ente emittente: Help Desk

MARCA/MODELLO/ANNO	CITROËN Jumper 2.0 BlueHDi 81kw cod. Mot. AHMDW10FUE Anno 2015, telaio VF7YF1MFA12F2xxxx
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Lampeggiano le 4 frecce e non si avvia dopo urto ruota contro marciapiede
ERRORI RILEVATI	Nessun errore presente
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Girando chiave su marcia non si sente arrivare il gasolio
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Risolto con riarmo interruttore inerziale che si trova zona cassetto portaoggetti a destra sotto la paratia dove appoggia il piede il passeggero. Suggeriamo di guardare con attenzione in quanto il tasto inerziale è ben nascosto.