

## 2015 Fiat Report diagnostico del veicolo

### Informazioni veicolo

2015/Fiat/PD-Neon/Egea/Tipo/

VIN: ZFA35600006H01473

Chilometraggio: 124303km

Targa: --

### Informazioni cliente

Nome: --

### Dati dell'assicurazione

Strumento: MaxiSys MS909

Versione: V3.60

Numero di serie: V19GM9C01734

 Numero ordine di riparazione:  
 V19GM9C0173420230308093630746

### Sistemi analizzati( 9 )

Sistema	Stato/DTC
ECM (Centralina Motore)	7
ABS (Freni Antibloccaggio)	3
ORC (AirBag/Sistema Di Ritenuta Occupanti)	1
IPC (Gruppo Pannello Strumenti)	1
BCM (Modulo Di Comando Carrozzeria)	3
EPS (Servosterzo Elettrico)	1
ETM (Modulo Telematico Di Intrattenimento)	2
HVAC (Riscaldamento, Ventilazione E Condizionamento Aria)	1
PAM (Modulo Assistenza Al Parcheggio)	2

### DTC ( 21 )

#### ECM (Centralina Motore) ( 7 DTC )

DTC	Descrizione	Stato
P100500	Rilevata mancata accensione cilindro GPL - Prestazione o funzionamento non corretti	Memorizzata
P100100	Rilevata mancata accensione cilindro 1 GPL - Prestazione o funzionamento non corretti	Memorizzata
P001600	Sfalsamento tra albero a camme e albero motore (posizione di montaggio errata)	Memorizzata
U193200	Plausibilità BCM_COMMAND.OperationalModeSts	Attivo
U193000	Plausibilità ECM_OperationalModeSts	Attivo
U193A00	SCCM_CRS_CTRL (da sistema Cruise Control) (messaggio mancante)	Attivo
P100300	Rilevata mancata accensione cilindro 3 GPL - Prestazione o funzionamento non corretti	Memorizzata

#### ABS (Freni Antibloccaggio) ( 3 DTC )

DTC	Descrizione	Stato
C122186	Centralina motore - Segnale non valido	Attivo
U193086	Segnale condizione di funzionamento accensione interna - Segnale non valido	Attivo
U193286	Segnale condizione di funzionamento accensione da Modulo Body Computer (BCM) non valido - Segnale non valido	Attivo

#### ORC (AirBag/Sistema Di Ritenuta Occupanti) ( 1 DTC )

DTC	Descrizione	Stato
U193286	Segnale condizione di funzionamento accensione da BCM - Segnale non valido	Attivo

**IPC (Gruppo Pannello Strumenti) ( 1 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
B100264	BCM_COMMAND.OperationalModeSts (segnale da Modulo Body Computer) - Errore di plausibilità del segnale	Attivo

**BCM (Modulo Di Comando Carrozzeria) ( 3 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
U145E87	SWS (interruttore sterzo) - Messaggio mancante	Attivo
U193086	ECU_OperationalModeSts - Segnale non valido	Attivo
U145987	CSWC (comandi Cruise Control al volante) - Messaggio mancante	Attivo

**EPS (Servosterzo Elettrico) ( 1 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
U193286	Segnale OperationalModeSts da messaggio BCM_COMMAND non valido - Segnale non valido	Attivo

**ETM (Modulo Telematico Di Intrattenimento) ( 2 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
U193286	Stato modalità operativa Segnale CAN - Segnale non valido	Attivo
U193086	Stato modalità operativa Interna - Segnale non valido	Attivo

**HVAC (Riscaldamento, Ventilazione E Condizionamento Aria) ( 1 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
U193286	Messaggio STATUS_BH_BCM1 (3) (da Modulo Body Computer) - segnale non valido	Attivo

**PAM (Modulo Assistenza Al Parcheggio) ( 2 DTC )**

DTC	Descrizione	Stato
U193029	Segnale condizione di funzionamento accensione interna - Segnale non valido	Attivo
U193229	Segnale condizione di funzionamento accensione da BCM - Segnale non valido	Attivo

**Note tecniche**

Nome del cliente: \_\_\_\_\_

Tecnico: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Nota:salvare una copia di questo report nello storico.