



REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 E GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AL 0674302

Permis de circulacion. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimistunustus. Adero-
 kuzlopoplac. Πιστοποιητικό. Eγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
 Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ja. Registracija. Kentekenbewijs. Dowod Rejestracyjny. Certificado de
 matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rakisteroimtoimatus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A106875BA20

(A)

FX207NB

(B) 05.06.2019

(C.2.1) MARINO

(C.2.2) FIRMINIO

NATO IL 06.02.1952 (MRNFMN52B06I119V)
 A SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

(C.2.3) VIA PIER GIOVANNI RIZZO 38
 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

(COMPR) QUARTA

ROSSELLA

NATO IL 14.01.1959 (QRTSRL59A54B180U)
 A BRINDISI (BR)

VIA PIER GIOVANNI RIZZO 38
 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

N° A106875BA20

(A)

FX207NB

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO /BA/
 COSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.
 LUNGHEZZA 4,269 M LARGHEZZA 1,796 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 50,179 KW/T
 ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

225/45 R18 91V (A1)
 225/45 R18 95V (A2)
 215/55 R17 94V (A3)
 215/55 R17 98V (A4)
 215/60 R16 95H (A5)

ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:
 A3-A3, A4-A4, A5-A5, A1-A1, A2-A2

MASSA A VUOTO = KG 1320

RISP REG UE 2018/1832 DG

EURO6D-TEMP-EVAP-ISC

MISSIONE DI CO2 CICLO WLTP MISTO

31.0 ALIMENTAZIONE GASOL

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

STERNO DI CARROZZERIA

IPO CAMBIO = MEC

N° A106875BA20

(A)

FX207NB

2

(D.1) FIAT

(D.2) 334 AXPIA E14F5

(D.3) FIAT 500X

(E) ZFA3340000P805544

(F.1)

(F.2) 1880 (F.3) 2880 (G)

(I) 25.11.2020

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K)

E3*2007/46*0318*20

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248,00 (P.2) 070,00 (P.3) GASOL

(P.5) 55283775

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 71 (U.2) 2813

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0613 (V.5) 0,000670

(V.6) 0,51 (V.7) 108,0

(V.9) REG UE 2018/1832

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A106875BA20

(A)

FX207NB

4

N. Progressivo PRA 20/M466024U
 Scrittura Privata del 30-10-2020

Vincoli/Gravami: No Foglio 1 di 1

Report diagnosi veicolo

Organizzazione di ispezione

Nome dell'officina: Lanza Repair Center
 Indirizzo: aldaldald Brindisi iiBR
 CAP: 72100
 Telefono: ii
 E-mail: info@lanzarepaircenter.it
 N. di serie: 989090276600
 Tempo test: 2021-11-02 12:07:22
 Nome cliente: Marino



Informazioni veicolo

Anno modello: 2015
 Produttore: Fiat
 Modello: 500X
 VIN: ZFA3340000P805544
 Versione software veicolo: V36.55
 Versione applicazione diagnosi: V1.01.013

System fault code

BCM (modulo body computer) 2 esistono problemi

- 1. B106D-86 Sistema Stile di guida - Segnale non valido Memorizzato
- 2. U0418-00 Ricevuti dati non validi da Modulo controllo impianto frenante - Nessuna informazione sottotipo Memorizzato

ECM (Modulo di comando motore) 2 esistono problemi

- 1. P24D1-00 Particulate Matter sensor component failure in regeneration mode Attivo
- 2. 24,AE,00,00 Attivo

ALF (Feedback corsia di marcia del tatto) 1 esistono problemi

- 1. C14A5-97 Sensore coperto - Funzionamento componente o sistema ostruito o bloccato Memorizzato

Ⓢ ADAS

Sequenti sistemi sono OK:

- 1. C (Quadro pannello strumenti)
- 3. S (Sistema antibloccaggio)
- 2. C (sistema airbag)
- 5. S (Servosterzo)
- 1. (Modulo telematico intrattenimento)
- 1. C (Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)

Report diagnosi veicolo

Organizzazione di ispezione

Nome dell'officina:Lanza Repair Center
 Indirizzo:aldaldald Brindisi iiBR
 CAP: 72100
 Telefono:ii
 E-mail:info@lanzarepaircenter.it
 N. di serie:989090276600
 Tempo test:2021-11-02 12:07:22
 Nome cliente:Marino



Informazioni veicolo

Anno modello:2015
 Produttore:Fiat
 Modello:500X
 VIN:ZFA3340000P805544
 Versione software veicolo:V36.55
 Versione applicazione diagnosi:V1.01.013

System fault code

BCM (modulo body computer) 2 esistono problemi

- | | |
|--|-------------|
| 1.B106D-86 Sistema Stile di guida - Segnale non valido | Memorizzato |
| 2.U0418-00 Ricevuti dati non validi da Modulo controllo impianto frenante - Nessuna informazione sottotipo | Memorizzato |

ECM (Modulo di comando motore) 2 esistono problemi

- | | |
|---|--------|
| 1.P24D1-00 Particulate Matter sensor component failure in regeneration mode | Attivo |
| 2.24,AE,00,00 | Attivo |

HALF (Feedback corsia di marcia del tatto) 1 esistono problemi

Ⓢ ADAS

- | | |
|---|-------------|
| 1.C14A5-97 Sensore coperto - Funzionamento componente o sistema ostruito o bloccato | Memorizzato |
|---|-------------|

I seguenti sistemi sono OK:

- 1.IPC (Quadro pannello strumenti)
- 2.ABS (Sistema antibloccaggio)
- 3.ORC (sistema airbag)
- 4.EPS (Servosterzo)
- 5.ETM (Modulo telematico intrattenimento)
- 6.HVAC (Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)